



Lp	wymiar otworu "a"	wkładka						oprawa		
		d	h	p	h1	r	D	H	R	
1	do 24	45	25	4	4	5	130	45	65	
2	>24-28	50	25	5	4	5	130	lub	65	
3	>28-32	55	27	5	5	6	135	50	67.5	
4	>32-35	60	27	5	5	6	135	50	67.5	
5	>35-40	65	27	5	5	6	140	50	70	
6	>40-45	70	30	6	5	7	140	50	70	
7	>45-48	75	30	6	5	7	150	55	75	
8	>48-52	80	30	6	5	7	150	55	75	
9	>52-55	85	33	6	6	8	170	60	85	
10	>55-60	90	33	6	6	8	170	60	85	
11	>60-65	95	33	6	6	8	170	60	85	
12	>65-68	100	35	6	6	8	200	65	100	
13	>68-72	105	35	7	6	8	200	65	100	
14	>72-76	110	38	7	6	10	200	65	100	
15	>76-80	115	38	7	6	10	200	65	100	

- uwagi:
- materiały cięgadła:
 - wkładka - węgiel wolframu G20
 - oprawa - stal 40H lub 45 ulepszana cieplnie
 - wykonano na podstawie NCP-A3

ilość szt.	Nr części	Materiał	wg rysunku	Nr normy	Masa

chropowatość powierzchni: PN-ISO 1302:2004
tolerancje ogólne: ISO 2768: m

Kreślik	Data	Nazwisko	DDM-MP	Numer rys. zest.

Podziątka	Nazwa	CIĄGARKA ASMAG	Walcownia Metali
			"Dziedzice" S.A.

Format A3
CIĄGADŁA DO PRĘTÓW OKRĄGLYCH
ZAKRES 20-80 C. ASMAG
CP-0159

Zast. rys.
Zast. przez rys.